



INSTALLATION GUIDE

パーティリスト / Items List / Liste des éléments / Lieferumfang / Lista de elementos / Комплект

支度 / Cooler 木板 /
NINJA 2 HeatSink /
Dissipateur thermique en NINJA 2 /
NINJA 2 Kühlkörper /
Disipador de calor de NINJA 2 /
Купер NINJA 2 1

Socket 478取り付け金具 /
Metal Assembly Clip for Socket 478 /
Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 478 /
Metallbefestigungsklemme für Socket 478 /
Clip de ensamblé metálico para el Socket 478 /
Крепление для софта 478 2

Socket LGA 775_1366用取り付け金具 /
Metal Assembly Clip for Socket LGA 775_1366 /
Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket LGA 775_1366 /
Metallbefestigungsklemme für Socket LGA 775 und 1366 /
Clip de ensamblé metálico para el Socket LGA 775_1366 /
Крепление для софта LGA 775_1366 2

Socket 754_939_940_AM2+用取り付け金具 /
Metal Assembly Clip for Socket 754_939_940_AM2_AM2+ /
Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 754_939_940_AM2_AM2+ /
Metallbefestigungsklemme für Socket 754_939_940_AM2 und AM2+ /
Clip de ensamblé metálico para el Socket 754_939_940_AM2_AM2+ /
Крепление для софта 754_939_940_AM2_AM2+ 2

120mmファン 25mm厚 /
120 mm 25 mm Thickness Fan /
Epaisseur du ventilateur 120 mm/25 mm /
120 mm Lüfter mit 25 mm Stärke /
Ventilador con grosor de 120 mm/25 mm /
Вентилятор толщина 120 mm/25 mm 1



120mmファン装着用クリップ /
Clip for 120 mm Fan /
Clip de ventilateur 120 mm /
Klemme für den 120 mm Lüfter /
Clip para el ventilador de 120 mm /
Клипка для 120 мм вентилятора 2

シコングリース /
Thermal Grease /
Graisse de conduction thermique /
Wärmeleitpaste /
Grasa térmica /
Термопаста 1


インストールガイド /
Installation Guide /
Mode d'emploi /
Erbauanleitung /
Guia de Instalación /
Руководство по установке 1

1


Socket LGA 775/1366




クーラー本体底面(コア接触面)の保護シートを引き剥がし、図のようにLGA形クリップをクーラー本体にクリップ用ネジ穴にて固定して下さい。



マザーボードに取り付けたCPUのコア部分にシリコングリスを薄く均一に塗って下さい。




CPU接触面がCPUのコア部分と平行になるように載せて下さい。



CPUソケットの周りにある4つの穴に、LGA用取り付け金具のアンカーの半透明部分を差し込んだ後、アンカーハンドルを手で回す方向に力を加えるまで押して下さい。取り付け金具の黒い部分をマザーボードのマニュアルをご参照下さい。また付属ファンも低回転のためマザーボードによっては回転数を検知出来ない場合があります。

CPUsoketの周りにある4つの穴に、LGA用取り付け金具のアンカーの半透明部分を差し込んだ後、アンカーハンドルを手で回す方向に力を加えるまで押して下さい。取り付け金具の黒い部分をマザーボードのマニュアルをご参照下さい。※CPUソケットの周りにある4つの穴に取り付け出来る位置へアンカー部分をスライドさせて下さい。

4



①同様、図のような状態になっている場合は、上記矢印の方向に回転してください。
②黒い部分を下方にカチリなるまで押し、マザーボードに固定します。
③下方に押すことにより、アンカーが抜けないように固定されます。

English
①If the "Push-Pin" is shown as image 1 in the beginning, please turn the "Push-Pin" to the direction shown by the arrow.
②Push down the black portion of the "Push-Pin" until you hear a "clicking" noise.
③By pushing it down, the "Push-Pin" will be firmly secured.

French
①Si les points de fixation sont indiqués au début en image 1, veuillez tourner les points de fixation dans la direction indiquée par la flèche.
②Pousser vers le bas la partie noire du "Push-Pin" jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
③En poussant vers le bas, les points de fixation sont parfaitement sécurisés.

Deutsch
①Sollte der "Push-Pin" wie in Abbildung 1 ausgerichtet sein, drehen Sie diesen bitte in die im Bild gezeigte Pfeilrichtung zurück.
②Drücken Sie jeweils von oben auf den schwarzen Kopf der "Push Pins", bis Sie ein Einrastgeräusch hören.
③Beim Rundrücken rasten die "Push Pins" ein und werden so sicher befestigt.

Español
①Para el inicio el "Pasador de fijación" se encuentra en el estado mostrado en la imagen 1, gire el "Pasador de fijación" hacia la dirección mostrada por la flecha.
②Empuje hacia abajo la porción negra del "Pasador de fijación" hasta que escuche un "clic".
③Al pulsarlo hacia abajo, el "Pasador de fijación" estará firmemente asegurado.

Rусский
①Если состояния «Push-Pin»-защелок соответствует изображению (1) на рисунке сверху, пополните спиралью указанным на рисунке.
②Осторожно надавите на черную шапочку, пока не услышите звук щелчка.
③За счет надавливания происходит жесткая фиксация пластмассовых защелок.


English
①Remove the protection film from the heatsink base, then place the "Metal Assembly Clip for Socket LGA 775_1366" as shown in the image 1, then fix the "Screw for Metal Assembly Clip" to secure the "Metal Assembly Clip for Socket LGA 775_1366" onto the heatsink.
②Apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.
③Gently place the heatsink onto the CPU core.
④Insert the white portion of the "Push Pin" into the 4 holes around the CPU socket, then push down the black portion of "Push Pin" until you hear a "clicking" noise. Please insert the "Push Pin" gently in order to prevent damaging the motherboard.
⑤Slide the anchor towards the 4 holes around the CPU socket in order to complete the installation.
⑥Connect the fan sensor wire to the motherboard. Using the heatsink with the enclosed fan or under fanless operation may cause a fan detection error in your motherboard BIOS due to the low fan RPM. In this case, please refer to the manual of your motherboard to disable the error in BIOS.

French
①Enlevez la pellicule de protection située sur la base du dissipateur. Ensuite, installez le "Clip de Montage pour Socket LGA 775_1366" comme dans l'image 1 et fixez le "Vis pour le clip d'ensemble métallique" à l'aide des vis fourni.
②Appliquez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute la surface du cœur du CPU.
③Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le cœur du CPU.
④Insérez la partie blanche des goupilles dans les 4 trous situés sur le socle du processeur, ensuite poussez la partie noire de la goupille jusqu'à entendre un clic de verrouillage tout en faisant attention à ne pas endommager la carte mère.
⑤Faites glisser le support vers les 4 trous situés sur le socle du processeur pour compléter l'installation.
⑥Connectez le fil de capteur de rotation du ventilateur au circuit correspondant de la carte mère. L'utilisation du dissipateur avec un ventilateur intégré ou en mode fonctionnement sans ventilateur peut entraîner à l'origine de la détection d'une erreur dans votre carte mère BIOS à cause de la faible vitesse de rotation du ventilateur. Dans ce cas, référez-vous au manuel de votre carte mère pour désactiver l'erreur dans le BIOS.

Deutsch
①Entfernen Sie den Schutzfilm von der Bodenplatte des Kühlers und platzieren Sie danach die Metallbefestigungsklemme für Socket LGA 775 und 1366 wie in Bild 1 gezeigt.
②Verarbeiten Sie das Wärmeleitpasta gleichmäßig auf der gesamten Fläche des CPU-Heatspreaders.
③Setzen Sie den Kühlkörper vorsichtig auf den CPU-Kern.
④Setzen Sie die weißen Spitzen der Klemmen in die dafür vorgesehenen Löcher im Mainboard ein,
⑤Bringen Sie die weißen Spitzen der Push Pins in die richtige Ausrichtung, damit der Einbau erfolgreich durchgeführt werden kann.
⑥Verbinden Sie abschließend das 4-polige Lüfteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem Mainboard. Sollte Ihr BIOS eine Fehlermeldung aufgrund eines nicht angeschlossenen CPU-Lüfters anzeigen, könnte dies an einer zu geringen Lüfterdrehzahl des mitgelieferten Lüfters liegen. Sollte dieser Fehler auftreten, überprüfen Sie, ob der Lüfter anläuft und deaktivieren Sie gegebenenfalls nach eigenem Ermessens diese Fehlermeldung im BIOS.

Español
①Quite la película de protección de la base del disipador de calor, después coloque el "Clip de ensamblé metálico para el Socket LGA 775_1366" como se muestra en la imagen 1, Utilice el "Tornillo para el clip de ensamblé metálico" suministrado para fijar el "Clip de ensamblé metálico para el Socket LGA 775_1366" en el disipador de calor.
②Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del núcleo del CPU.
③Coloque suavemente el disipador de calor sobre el núcleo del CPU.
④Inserte la parte puntaqueada del "Pasador de fijación" en los 4 orificios del soporte de retención. Inserte los clips suavemente para no dañar el soporte de retención.
⑤Conecte el cable del sensor de velocidad del ventilador en la tarjeta madre. Al utilizar el disipador de calor con el ventilador en su recinto o bajo funcionamiento sin ventilador podría ocurrir una error de detección de ventilador en el BIOS de la tarjeta madre debido a las bajas RPM del ventilador. Este caso, consulte el manual de la tarjeta madre para detectar el error en BIOS.

Rусский
①Удалите защитную пленку с подошвы радиатора и привинтите крепление для софта LGA 775_1366 как показано на рисунке 1.
②Равномерно распределите термопасту по крыше процессора.
③Осторожно установите кулер на крышку процессора.
④Сдвиньте вправо пинки крепления на 4 отверстия для крепления, чтобы избежать повреждений материнской платы.
⑤Поместите кабель датчика вращения вентилятора в отверстия питание на материнской плате. Из-за малой скорости вращения вентилятора при активном равно как пассивном режиме использования, BIOS может подать сигнал тревоги. Пожалуйста, в данном случае, поглядите в руководстве вашей материнской платы о возможности отключения функции оповещения.



①上方に引っ張れないよう固定されてますので黒い部分を図の矢印方向に回転させて上方に引っ張れますようにします。
②黒い部分を下方にカチリなるまで押し、マザーボードに固定します。
③下方に押すことにより、アンカーが抜けないように固定されます。
④最後にアンカーの半透明部分をマザーボードから外します。

English
①In order to remove the "Push-Pin", turn the black portion of the "Push-Pin" as shown in the image.
②Pull up the "Push-Pin".
③Turn the black portion of the "Push-Pin" as shown in the image.
④Remove the white portion of the "Push-Pin" from the motherboard.

French
①Afin de désinstaller les points de fixation, tourner la partie noire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
②Tirer vers le haut le "Push-Pin".
③Tourner la partie noire des points de fixation jusqu'à ce que vous entendiez un clic de verrouillage.
④Enlever la partie blanche des points de fixation de la carte.


Deutsch
①Um die "Push Pins" zu entfernen, drehen Sie den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild gezeigt.
②Ziehen Sie die "Push Pins" soweit es geht heraus.
③Drehen Sie nun den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild gezeigt.
④Nutzen Sie auch den weißen Teil der "Push Pins" vom Mainboard entfernen.

Español
①Para quitar el "Pasador de fijación", gire la porción negra del "Pasador de fijación" como se muestra en la imagen.
②Tirar de los tornillos el "Pasador de fijación".
③Gire la porción negra del "Pasador de fijación" como se muestra en la imagen.
④Quite la porción blanca del "Pasador de fijación" de la tarjeta madre.

Русский
①Чтобы удалить "Push-Pin", поверните черную шапочку пластина защелок как показано на рисунке.
②Потяните шапочку вверх насколько возможно.
③Поверните шапочку опять как показано на рисунке.
④Теперь можно удалить "Push-Pin" с материнской платы.



マザーボードに取り付けたCPUのコア部分にシリコングリスを薄く均一に塗って下さい。



図のようにSocket 478用クリップの留め具部分をブケットの2つの穴に差し込んで下さい。取り付け穴は、ブケット部分を損傷しないようお気付け下さい。



ファンのコネクタをマザーボードに取り付け下さい。フレンレス運用はマザーボードが回転数を検知出来ないためエラーを起す可能性があります。BIOSでエラー回避等の設定はご使用のマザーボードのマニュアルをご参照下さい。また付属ファンも低回転のためマザーボードによっては回転数を検知出来ない場合があります。

①同じく、図の状態になっている場合は、上記矢印の方向に回転してください。
②黒い部分を下方にカチリなるまで押し、マザーボードに固定します。
③下方に押すことにより、アンカーが抜けないように固定されます。

1

2



3

4


5

6

Socket 754,939,940,AM2,AM2+




クーラー本体底面(コア接触面)の保護シートを取り剥がし、図のようにSocket 754,939,940,AM2,AM2+用取り付け金具をクーラー本体に取り付け金具用ネジ本にて固定して下さい。



コア接触面がCPUのコア部分と平行になるように載せ下さい。

取り付け金具の切り欠き部分をブラケットの両方の突起に取り付けます。取り付け金具についてるレバーの図のように指で握んで回すと切り欠き部分が上方に移動しクーラー本体を固定します。



ファンのコネクタをマザーボードに取り付けて下さい。ファンレス運転はマザーボードの回転数を検知出来ないためエラーが起きた可能性があります。BIOSのエラー回避等の設定はご使用のマザーボードのマニュアルをご参照下さい。また付属ファンも低回転のためマザーボードによっては回転数を検知出来ない場合があります。

8

English
① Remove the protection film from the heat sink base, then place the "Metal Assembly Clip for Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+" as shown in the image 1. Use the supplied "Screw for Metal Assembly Clip" to secure the "Metal Assembly Clip for Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+" onto the heatsink.
② Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.
③ Gently place the heatsink onto the CPU core.
④ Hook the heatsink onto the heat spreader (both sides) as shown in the image 4 to secure the heatsink.
⑤ Connect the fan sensor wire to the motherboard. Using the heatsink with the enclosed fan or under fanless operation may cause a fan detection error in your motherboard BIOS due to the low fan RPM. In this case, please refer to the manual of your motherboard to disable the error in BIOS.

Français
① Retirez le film de protection de la base du dissipateur thermique, puis placez le "clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+" comme indiqué sur la Figure 1. Utilisez la vis du clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+" sur le dissipateur thermique.
② Étalez uniformément la graisse de conducteur thermique sur toute la surface du cœur de processeur.
③ Placez délicatement le dissipateur thermique sur le cœur de processeur.
④ Accrochez le clip au support de blocage (des deux côtés) comme indiqué sur la Figure 4, pour bien fixer le dissipateur.
⑤ Connectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au connecteur correspondant à la carte mère. L'utilisation du dissipateur thermique avec le ventilateur intégré ou en mode de fonctionnement sans ventilateur peut être à l'origine de la détection d'une erreur dans votre carte mère BIOS à cause de la faible vitesse de rotation du ventilateur. Dans ce cas, référez-vous au manuel de votre carte mère pour désactiver l'erreur dans le BIOS.


Deutsch
① Entfernen Sie den Schutzfilm von der Bodenplatte des Kühlers und platzieren Sie danach die Metallbefestigungsklemme für Sockel 754, 939, 940, AM2 und AM2+ wie in Bild 1 gezeigt.
② Verteilen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der gesamten Fläche des CPU-Heatspreaders.
③ Setzen Sie den Kühlkörper vorsichtig auf den CPU-Kern.
④ Verbinden Sie die Klemmen am Kühlkörper mit dem Stecker am Mainboard.
⑤ Verbinden Sie abschließend das 4-polige Lüfteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem Mainboard. Sollte Ihr BIOS eine Lüfterfehlermeldung aufgrund eines nicht angeschlossenen CPU-Lüfters anzeigen, könnte dies an einer zu geringen Lüfterdrehzahl des mitgelieferten Lüfters liegen. Sollte dieser Fehler auftreten, überprüfen Sie, ob der Lüfter anläuft und deaktivieren Sie gegebenenfalls nach eigenem Ermessen diese Fehlermeldung im BIOS.

Español
① Quite la película de protección de la base del disipador de calor, después coloque el "Clip de ensamble metálico para el Socket 754, 939, 940, AM2 y AM2+" como se muestra en la imagen 1. Utilice el "Tornillo para el clip de ensamble metálico" suministrado para fijar el "Clip de ensamble metálico para el Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+" en el disipador de calor.
② Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del núcleo del CPU.
③ Coloque suavemente el disipador de calor sobre el núcleo del CPU.
④ Enganche el clip en el soporte de retención (ambos lados) como se muestra en la imagen 4 para fijar el disipador de calor.
⑤ Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre. Al utilizar el disipador de calor con el ventilador en su posición original, el funcionamiento sin ventilador podría ocasionar un error de detección de ventilador en BIOS de la tarjeta madre, debido a las bajas RPM del ventilador. En este caso, consulte el manual de la tarjeta madre para deshabilitar el error en BIOS.

Русский
① Удалите защитную пленку с подошвы радиатора и привинтите крепление для сокета 754, 939, 940, AM2, AM2+ как показано на рисунке 1.
② Равномерно распределите термопасту по крыше процессора.
③ Сместите радиатор на место.
④ Засуньте клипки последовательно с обеих сторон за выступы крепительной рамки как показано на рисунке 4.
⑤ Последовательно привинтите вентилятор на радиатор. При включении равнозаданный режим исполнения, BIOS может подать сигнал тревоги. Пожалуйста, в данном случае, поглядите в руководство вашей материнской платы о возможности отключения функции оповещения.


9

Cooler Fan




*吹き出し
[Blow Out Direction / Ausströmende Richtung / Air expulsé / Dirección de aire hacia afuera / Искораженный поток]

当CPUクーラーは吹き付け推奨となっています。
※図を参照してクーラーの向きに気を付けて取り付けて下さい。(フレーム面が前方の場合、気流方向は吸出しきります。)



120mmファンに、付属の120mmファン装着用クリップの留め具部分を本体の切り込み部分に差し込んでファンモータ部(小口)を下向き、留め具部分が切り込み部分にしっかりと固定されています。ファンが外れる可能性がありますのでご注意下さい。



120mmファンに、付属の120mmファン装着用クリップの留め具部分を本体の切り込み部分に差し込んでファンモータ部(小口)を下向き、留め具部分が切り込み部分にしっかりと固定されています。ファンが外れる可能性がありますのでご注意下さい。

English
① This product is optimized for "blow in" fan airflow direction.
※Please refer to the above image in order to install the fan in the proper fan moving direction and the airflow.
② Insert the tip of the fan mounting clip into the holes of the enclosed 120 mm fan.
③ Hook the mounting clip into the heatsink fin portion (the gap on the fin). Please make sure to securely hook the mounting clip in order to avoid the fan to accidentally drop or be removed.

Francés
① Ce produit a été optimisé pour "insuffler" de l'air à l'intérieur du châssis.
※Référez-vous s'il vous plaît à la figure ci-contre pour installer le ventilateur dans le sens approprié du mouvement du ventilateur et de la direction du flux d'air.
② Introduire les extrémités du clip de montage du ventilateur dans les orifices du ventilateur de 120 mm.
③ Accrochez le clip de montage sur le ventilateur (au niveau de l'encoche). Assurez-vous qu'il soit correctement accroché afin d'éviter que le ventilateur ne puisse tomber ou être retiré par accident.

Deutsch
① Dieses Produkt ist für einen "einströmenden" Luftstrom optimiert.
※Schauen Sie sich bitte die Erläuterungen ★1 und ★2 an, um die Rotation des Lüfters und seine Lufteinströmung korrekt auszurichten.
② Schieben Sie nun, wie auf Bild 2 gezeigt, die jeweilige Spitze der Lüfterklemmen in die Löcher des mitgelieferten Lüfters.
③ Haken Sie die Lüfterklemmen in die Einkerbungen im Kühlkörper ein, wie auf dem Bild 3 gezeigt wird. Gehen Sie sicher, dass der Lüfter fest angebracht ist und nicht zufällig abfallen oder entfernt werden kann.

Español
Este producto se encuentra optimizado para "soplar" en la dirección del flujo de aire del ventilador.
※Consulte la imagen de arriba para instalar el ventilador en la dirección de movimiento y el flujo de aire correctos.
② Inserte la parte puntiaguda del clip de montaje del ventilador en los orificios del marco del ventilador de 120 mm.
③ Enganche el clip de montaje en la aleta del disipador de calor (el espacio en la aleta). Asegúrese de enganchar firmemente el clip de montaje para evitar que el ventilador caiga accidentalmente o sea arrancado.

Русский
① Данный вентилятор оптимизирован под воздушный поток на «вдув».
※При установке обратите внимание на рисунок с объяснениями.
② Засуньте скобы за отверстия вентилятора как показано на рисунке.
③ Закрепите скобы за специальные выступы на радиаторе и удостоверьтесь, что вентилятор надежно зафиксирован и не может отпасть сам по себе.